

附錄六 潛在文物盤點表

一、安康接待室潛在文物盤點表 1-現況尚存


建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
D生活區	I	001	山形燈(4個)	房間 302(3個)、303(1個)	內外裝修-照明		長型、山形底座，一個燈座有兩支燈管	部分燈管佚失	
D生活區	I	002	山形燈(3個)	廚房(1個)、房間 304(1個)、305(1個)	內外裝修-照明		山形底座，一個燈座有兩支燈管	部分燈管佚失	
D生活區	I	003	圓形燈(3個)	房間 301(2個)、儲藏室(1個)	內外裝修-照明			燈罩佚失	
D生活區	I	004	圓形燈(10個)	房間 303、304、305、306、307、308、309、310、西獨立房間南、西獨立房間北(每間各1個)	內外裝修-照明		燈座安裝於廁所牆上	幾乎只剩燈座，燈泡佚失	
D生活區	I	005	圓形燈燈罩(4個)	走道盡頭儲物櫃上	內外裝修-照明		放在儲物櫃上，可能為備用		
D生活區	I	006	單開開關(17個)	房間 303(3個)、304(1個)、305(2個)、306(2個)、307(2個)、308(2個)、309(2個)、310(2個)、西獨立房間北(1個)	機電系統		單開，按鈕為黑色或米色、橫式，底座鵝黃色		
D生活區	I	007	雙開開關(4個)	301 外走廊(1個)、房間 301(1個)、302(1個)、西獨立房間南(1個)	機電系統		雙開，按鈕為黑色或米色、橫式		
D生活區	I	008	三開開關(2個)	房間 302(1個)、廚房(1個)	機電系統		三開，按鈕為米色、橫式		
D生活區	I	009	雙開開關	房間 304	機電系統		雙開、按鈕為橫式		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
D生活區	I	010	開關	房間 303	機電系統		藍色，可能是抽風扇或熱水器的開關電閘		
D生活區	I	011	冷氣插座及電閘開關(11組)	房間 301、303、304、305、306、307、308、309、310、西獨立房間南、西獨立房間北(每間各 1 個)	機電系統		T型三孔單插座	冷氣已拆除，只剩窗口	
D生活區	I	012	插座(14個)	房間 301(3個)、302(3個)、廚房(2個)、304(1個)、305(1個)、309(1個)、310(1個)、東獨立房間(1個)、西獨立房間(1個)	機電系統		兩孔單插座		
D生活區	I	013	配電箱	302 外走廊	機電系統				
D生活區	I	014	通風扇	廚房	內外裝修				
D生活區	I	015	鏡子	房間 303	內外裝修			只有 303 的衛浴有，其餘佚失	
D生活區	I	016	電熱水器	房間 304	給排水及燃燒系統			只有 304 的衛浴有，其餘佚失	
D生活區	I	017	藍色置物架	西獨立房間南，掛於洗手台上方牆面	內外裝修		藍色、六格		
D生活區	O	001	I型開關	西牆面	機電系統		白色單開關，木作底		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
D生活區	O	002	(不明)木條	西牆面	不明		短木條釘在牆上		
D生活區	O	003	(不明)木條	西牆面	不明		短木條釘在牆上		
D生活區	O	004	投射燈	西北角屋頂上	內外裝修-照明		金屬製大投射燈	燈泡 佚失	
D生活區	O	005	山形燈	大門口屋簷	內外裝修-照明				
D生活區	O	006	菱形開關	面對大門口左側牆面	機電系統		粉紅色菱形單開關	可能為紅色褪色	
D生活區	O	007	(不明)方形木座	大門口旁北牆面	不明				
D生活區	O	008	(不明)鋼筋鈎	北面屋簷	不明			生鏽	
D生活區	O	009	日光燈	備勤室北 門口雨遮	內外裝修-照明				
D生活區	O	010	(不明)木條	東牆面北側角落	不明		木條釘在牆上，與對面工作區對稱		
D生活區	O	011	(不明)電線器材	東牆面北側角落	不明		懸掛綁於木條上，似燈泡座		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
D生活區	O	012	(不明)方形木座	東牆面	不明				
D生活區	O	013	圓燈	備勤室南 門口雨遮	內外裝修-照明			燈罩 佚失	
D生活區	O	014	(不明)電器組件	南牆面 310 高窗台上	不明				
D生活區	O	015	(不明)鐵桿	南側洗衣場	不明				
D生活區	O	016	(不明)鐵件	廚房外牆東面至屋頂	不明			生鏽	
D生活區	O	017	砧板	廚房外牆東面	家具物件			卡在 通風 口上	
D生活區	O	018	瓦斯管線及壓力錶	廚房外牆南面	給排水及燃燒系統				
D生活區	O	019	瓦斯桶(3個)	廚房外牆南面	給排水及燃燒系統				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
H警衛室及廁所	I	001	板凳(8個)	廁所浴缸中	家具物件		黃色椅凳 5 張、紅色椅凳 3 張		
B工作區	I	001	鐵門內不明開關	面對鐵門的門內右側牆上	機電系統			至少兩個黑色電閘	
B工作區	I	002	(不明)電器	面對鐵門的門內右側牆上	不明		UNISEC 品牌	垂落，之前應該是固定在牆上	
B工作區	I	003	灰色開關	面對鐵門的門內右側牆上	機電系統		下方有一顆紅色燈	電閘，垂落，之前應該是固定在牆上	
B工作區	I	004	I型警鈴開關(3個)	面對鐵門的門內右側牆上(1個)、女廁門外走廊(1個)、房間 120 外走廊(1個)	機電系統		單開關、按鈕上有警鈴圖案	原為粉紅色或紅色，逐漸褪色為米色	
B工作區	I	005	I型警鈴開關	房間 115	機電系統		紅色單開關、按鈕上有警鈴圖案	原為粉紅色或紅色，逐漸褪色為米色	

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	I	006	菱形開關(8個)	房間 102、103、104、105、109、114、117、118(每間各 1 個)	機電系統		綠色按鈕		
B工作區	I	007	單開開關(9個)	房間 101、102、103、106、114、女廁、118、119、120(每間各 1 個)	機電系統		有黑色按鈕或米色按鈕		
B工作區	I	008	雙開開關(5個)	房間 108、110、113、116、119(每間各 1 個)	機電系統		有黑色按鈕或米色按鈕		
B工作區	I	009	雙開開關	120 外走廊	機電系統		米色按鈕		
B工作區	I	010	雙開開關(5個)	房間 104、105、107、109、115(每間各 1 個)	機電系統		底座為白色，按鈕顏色泛黃		
B工作區	I	011	配電箱	房間 101	機電系統		內有七個電閘		
B工作區	I	012	懸吊雙管電燈(5個)	房間 101、102、103、116 旁男廁、118(每間各 1 個)	內外裝修-照明		垂吊，一個燈座有兩支燈管	部分日光燈管佚失	
B工作區	I	013	廁所懸吊雙管電燈	116 旁男廁	內外裝修-照明		垂吊，一個燈座有兩支燈管		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	I	014	走廊懸吊雙管電燈(2個)	房間 103(1 個)、104 外走廊天花板(1 個)	內外裝修-照明		垂吊，一個燈座有兩支燈管	佚失一個日光燈管	
B工作區	I	015	雙管電燈(2個)	房間 108(2 個)	內外裝修-照明		固定於天花板洞洞板上，一個燈座有兩支燈管	部分日光燈管佚失	
B工作區	I	016	透明壓克力雙管燈(2個)	房間 110(2 個)	內外裝修-照明		固定於天花板洞洞板上，一個燈座有兩支燈管，有壓克力遮罩		
B工作區	I	017	大型透明壓克力雙管燈	房間 113	內外裝修-照明		固定於天花板洞洞板上，一個燈座有兩支燈管，有壓克力遮罩，燈管長度較長		
B工作區	I	018	山形燈(2個)	房間 114(1 個)、115(1 個)	內外裝修-照明		山形燈，燈管長度較短		
B工作區	I	019	走廊山形燈	109 外走廊	內外裝修-照明		山形燈，燈管長度較短		
B工作區	I	020	大型山形燈(4個)	房間 119(3 個)、120(1 個)	內外裝修-照明		山形燈，燈管長度較長		
B工作區	I	021	走廊圓燈	房間 103 外的轉角天花板	內外裝修-照明		大型圓燈		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	I	022	小型圓燈	115 旁女廁	內外裝修-照明				
B工作區	I	023	鏡子	115 旁女廁	內外裝修				
B工作區	I	024	錄音保護蓋(7 個)	房間 102、103、107、114、116、117、118(每間各 1 個)	電子監控系統				
B工作區	I	025	牆壁麥克風盒(4 個)	房間 105、106、107、113(每間各 1 個)	電子監控系統				
B工作區	I	026	牆壁麥克風(3 個)	房間 106、107、113(每間各 1 個)	電子監控系統				
B工作區	I	027	錄影機黑布(4 條)	房間 104、106、107、115(每間各 1 個)	電子監控系統		垂吊於空洞洞板一角，疑似為錄音機放置處	大小不一	
B工作區	I	028	錄影機盒	房間 110	電子監控系統			工作區中唯一留下的空盒，錄影機全部佚失	
B工作區	I	029	回風板(8 片)	房間 104(1 片)、105(1 片)、106(1 片)、107(1 片)、109(2 片)、113(1 片)、115(1 片)天花板上	內外裝修		遮蔽錄影機	共有 8 片，部分鐵網垂落或掉落、佚失	

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	I	030	走廊總開關	房間 104 外走廊牆上	機電系統			外盒鏽蝕，電閘需要重新牽線	
B工作區	I	031	訊號切換器(2個)	房間 108(1個)、111(1個)	電子監控系統				
B工作區	I	032	集線盒	房間 108	電子監控系統				
B工作區	I	033	插座(2個)	房間 108 北面牆上	機電系統		一個插座盒有兩孔四插座		
B工作區	I	034	門後圖釘	房間 108	家具物件			明顯留下牆上紙捲被撕下的痕跡	
B工作區	I	035	電閘開關	房間 108	機電系統		單開	不確定電閘是否還能使用	
B工作區	I	036	(不明)牆上掛勾與夾子	房間 109	不明		兩鉤子釘入隔音板洞內，兩鐵夾分別以線綁住掛在上面		
B工作區	I	037	冷氣插座及電閘開關(2組)	房間 109(1個)、117(1個)	機電系統		T型三孔單插座	共有2間目前可見	
B工作區	I	038	插座(7個)	房間 103(1個)、104(1個)、115(1個)、116(2個)、119(2個)，位於洗石子牆最高點上方	機電系統		兩孔單插座		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	I	039	插座	房間 119，位於洗石子牆最高點上方	機電系統		兩孔雙插座		
B工作區	I	040	透明壓克力板	房間 108 與 109 之間(1個)	內外裝修				
B工作區	I	041	透明壓克力板	房間 112 與 113 之間(2個)	內外裝修				
B工作區	I	042	緊急照明燈	110 外走廊	消防及預防系統				
B工作區	I	043	緊急照明	房間 111	消防系統				
B工作區	I	044	黑板	房間 112	家具物件				
B工作區	I	045	電熱水器	房間 117	給排水及燃燒系統				
B工作區	I	046	(不明)電盒	房間 119	不明				可參考 2019 照片紀錄。
B工作區	I	047	綠色鐵櫃(2個)	房間 119(1個)、120(1個)	家具物件		文字標示：華全鐵櫃場 (Hua Chuan Safe Company)	生鏽且內藏物已被搬空	
B工作區	I	048	銀色鐵櫃	房間 120	家具物件			生鏽且內藏物已被搬空	
B工作區	I	049	滅火器	男廁所底端	消防及預防系統		文字標示：萬能乾粉滅火器 10 型，英全企業有限公司		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
B工作區	O	001	(不明)木條	西牆面北側角落	不明		木條釘在牆上，與對面生活區對稱		
B工作區	O	002	(不明)鐵鍊	西牆面 105 鐵窗上	不明		垂釣在鐵窗		
B工作區	O	003	(不明)螺紋鐵件	西牆犬走上	不明				
B工作區	O	004	(不明)鉤狀鐵件	西牆犬走上	不明				
B工作區	O	005	投射燈	西南側犬走上	內外裝修-照明		金屬製大投射燈		
B工作區	O	006	山形燈	大門口屋簷	內外裝修-照明				
B工作區	O	007	電閘開關	大門口右側	機電系統		白色單開關		
I 地道	I	001	圓形吸頂燈(塑膠)(2 個)	地道天花板(2 個)	內外裝修-照明		遮罩為塑膠製	還能目視其內部狀態	
I 地道	I	002	圓形吸頂燈(玻璃)(2 個)	地道天花板(2 個)	內外裝修-照明		遮罩為玻璃製	玻璃遮罩已看不清內部樣貌	
C 休養區	I	001	圓形燈(大)(3 個)	西內側走廊(1 個)、東內側走廊(2 個)	內外裝修-照明		遮罩為球體，體積較大		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
C 休養區	I	002	山形燈(15個)	西外空間(1個)、川堂(3個)、警衛室(1個)、東側浴室(1個)、房間中(1個)、西外側走廊(2個)、西內側走廊(3個)、東內側走廊(3個)	內外裝修-照明			底座大多鏽蝕	
C 休養區	I	003	山形燈(長)(9個)	西外空間(4個)、東外空間(3個)、東外側走廊(2個)	內外裝修-照明			底座大多鏽蝕	
C 休養區	I	004	花紋圓柱燈(2個)	房間北(1個)、房間南浴室中(1個)	內外裝修-照明		燈罩有特殊花紋		
C 休養區	I	005	單管吊燈	房間北	內外裝修-照明			底座大多鏽蝕	
C 休養區	I	006	單管吊燈(長)	東外側走廊	內外裝修-照明			底座大多鏽蝕	
C 休養區	I	007	雙管吊燈	號房 201 外	內外裝修-照明			底座大多鏽蝕	
C 休養區	I	008	高窗檯燈(8個)	號房 201(1個)、206(1個)、207(1個)、208(1個)、209(1個)、210(2個)、211(1個)	內外裝修-照明		燈泡方向或與鐵窗平行，或是往內照射		
C 休養區	I	009	長型回風板及日光燈(13個)	號房 201(1個)、202(1個)、203(1個)、204(1個)、205(1個)、206(1個)、207(1個)、209(2個)、210(2個)、211(2個)	內外裝修-照明		上方有舊的挖洞填入光源的設計	205 鐵網佚失，209 其中一個鐵網佚失	
C 休養區	I	010	緊急照明燈	號房 203 外	消防及預防系統				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
C 休養區	I	011	鏡子(2 個)	房間北(1 個)、房間南(1 個)	內外裝修				
C 休養區	I	012	插座	房間北	機電系統		兩孔單插座		
C 休養區	I	013	冷氣插座及電閘開關(2 組)	房間中(2 個)	機電系統		T 型三孔單插座		
C 休養區	I	014	單開關及單插座(2 組)	房間北(1 個)、房間南(1 個)	機電系統		兩孔單插座，開關在上，插座在下		
C 休養區	I	015	單開開關(11 個)	走道(2 個)、川堂(2 個)、房間北(1 個)、西側走道(2 個)、東內側走道(2 個)、西側廁所(1 個)、東側廁所(1 個)	機電系統		底座多為米色或鵝黃色，按鈕顏色為黑色或米色		
C 休養區	I	016	雙開開關(4 個)	川堂(1 個)、東內側走道(1 個)、東外側走道(2 個)	機電系統		底座多為米色或鵝黃色，按鈕顏色為黑色或米色		
C 休養區	I	017	三開開關(6 個)	西外空間(1 個)、東外空間(1 個)、西內側走道(1 個)、東內側走道(1 個)、警衛室(2 個)	機電系統		底座多為米色或鵝黃色，按鈕顏色為黑色或米色		
C 休養區	I	018	雙開開關(11 個)	號房 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211(每間各 1 個)	機電系統		按鈕為直式，米色，且皆在號房外		
C 休養區	I	019	I 型警鈴開關	警衛室	機電系統		紅色單開關、按鈕上有警鈴圖案		
C 休養區	I	020	警鈴	警衛室	消防及預防系統				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
C 休養區	I	021	對講機	警衛室	電子監控系統		文字標示： AIPHOME	橫放於鐵櫃之其中一層，不知原始位置	
C 休養區	I	022	通風扇(7個)	川堂、東側淋浴間、東側廁所、西側廁所、儲藏室、西內側走廊、東外側走廊(每間各 1 個)	內外裝修				
C 休養區	I	023	(不明)枕木一批	東外空間	不明				
C 休養區	I	024	五層鐵架(20座)	西內空間(6座)、警衛室(2座)、儲藏室(7座)、東內空間(5座)	家具物件				
C 休養區	I	025	四層鐵架(36座)	檔案室北(12座)、檔案室中(12座)、檔案室南(12座)	家具物件				
C 休養區	I	026	金屬書擋(2個)	檔案室南鐵架上	家具物件				
C 休養區	I	027	配電箱	警衛室	機電系統				
C 休養區	I	028	金屬長桌	警衛室	家具物件			桌面佚失，剩下抽屜及桌腳	
C 休養區	I	029	圓凳	警衛室	家具物件				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
C 休養區	I	030	錄音線材(9組)	號房 201、202、203、204、205、206、208、209、210(每間各1組)	電子監控系統		只剩麥克風以下的線材	207 已佚失	
C 休養區	I	031	錄音設備	號房 211	電子監控系統		保存完好，包含麥克風以及線材	唯一保存完好的	
C 休養區	I	032	錄音保護蓋(4個)	房間北(1個)、房間中(2個)、房間南(1個)	電子監控系統				
C 休養區	I	033	藍色半弧形窺視孔遮簾(8個)	號房 202、203、204、205、206、208、209、211(每扇門上各1條)	內外裝修		藍色，可以遮蔽窺視孔		
C 休養區	I	034	回風板(2片)	號房 209 天花板	內外裝修		安裝於水泥天花板		
C 休養區	I	035	回風板(6片)	號房 202、203、204、205、206、207(每間各1片)	內外裝修		遮蔽錄影器材	部分垂落	
C 休養區	I	036	錄影設備(7個)	號房 205(1個)、206(1個)、207(1個)、209(2個)、210(1個)、211(1個)	電子監控系統		文字標示：Sony	其中209是唯一一兩個視角都還在的號房	
C 休養區	I	037	外掛式電箱	西外空間牆面	機電系統		據牆外冷卻水塔推測，此為專門供冷卻水塔及相關設備使用	箱體鏽蝕	
C 休養區	O	001	圓燈	面對大門口屋簷右邊	內外裝修-照明			燈罩佚失	
C 休養區	O	002	圓燈	面對大門口屋簷左邊	內外裝修-照明				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
C 休養區	O	003	I型開關	面對大門口左側牆面	機電系統		紅色單開關	褪色	
C 休養區	O	004	電閘開關	西外空間戶外區凹入空間外牆	機電系統				
C 休養區	O	005	(不明)金屬箱	西外空間戶外區/浴室外牆	不明				可參考2019照片紀錄。
C 休養區	O	006	(不明)管狀鐵件	東北角屋簷	不明			生鏽	
C 休養區	O	007	圓燈	東外空間東側窗戶屋簷	內外裝修-照明				
C 休養區	O	008	冷卻水塔	西外空間之戶外	給排水及燃燒系統				
E 宿舍區	I	001	單開開關	宿舍區內	機電系統		底座多為米色或鵝黃色，按鈕顏色為黑色或米色	共有5個	
E 宿舍區	I	002	雙開開關	宿舍區內	機電系統		底座多為米色或鵝黃色，按鈕顏色為黑色或米色	共有2個	
E 宿舍區	I	003	I型開關	宿舍區內	機電系統				

建物編碼	建築 內(I) 外(O)	編 碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
E 宿舍區	I	004	單孔插座(3 個)	宿舍區內	機電 系統				
E 宿舍區	I	005	雙孔插座	宿舍區內	機電 系統				
E 宿舍區	I	006	三孔插座	宿舍區內	機電 系統				
E 宿舍區	I	007	配電箱	宿舍區內	機電 系統				
E 宿舍區	O	001	圓燈	宿舍區西北角屋簷下	內外 裝修- 照明				
E 宿舍區	O	002	(不明)管狀 鐵件	西北角屋簷	不明				
E 宿舍區	O	003	金屬門軸	北側地面上	其他				
E 宿舍區	O	004	(不明)圍牆 鐵釘與掛 鉤	休養區圍牆面對生活區	不明		五個鐵釘橫列釘於 牆上及一個鐵掛鉤	生鏽	
E 宿舍區	O	005	鐵籬	西側犬走上	圍牆 與圍籬			自圍 牆掉 落	
E 宿舍區	O	006	鐵籬	西側犬走上	圍牆 與圍籬			自圍 牆掉 落	

建物編碼	建築 內(I) 外(O)	編 碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
E 宿舍區	O	007	鐵籬	西側犬走上	圍牆 與圍籬			白圍 牆掉 落	
E 宿舍區	O	008	鐵籬	西側犬走上	圍牆 與圍籬			白圍 牆掉 落	
E 宿舍區	O	009	鐵籬	西側犬走上	圍牆 與圍籬			白圍 牆掉 落	
E 宿舍區	O	010	(不明)木條	東側牆面北邊角落	不明				
E 宿舍區	O	011	(不明)木座 及電線盒	東側牆面	不明				
E 宿舍區	O	012	(不明)鋼筋 鈎鈎	東面屋簷-北	不明			生鏽	
E 宿舍區	O	013	(不明)鋼筋 鈎鈎	東面屋簷-南	不明			生鏽	
E 宿舍區	O	014	燈	東側屋簷下	內外 裝修- 照明		簡易燈泡座		
E 宿舍區	O	015	圓燈	南側出口屋簷下	內外 裝修- 照明				
F 崗哨	I	001	燈	一樓室內天花板	內外 裝修- 照明		簡易燈泡座，無燈 罩		

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
F 崗哨	I	002	警鈴	一樓室內	消防及預防系統				
F 崗哨	I	003	I型警鈴開關	一樓室內	機電系統		紅色單開關、上有警鈴圖案		
F 崗哨	I	004	開關	一樓室內門邊	機電系統		黑色單開關		
F 崗哨	I	005	電閘開關	二樓室內門邊	機電系統				
F 崗哨	I	006	監視器	二樓室內	電子監控系統		文字標示：Canon TV Zoom Lens, J6 x 11REA		
F 崗哨	I	007	對講機	二樓室內	電子監控系統				
F 崗哨	I	008	燈	二樓室內天花板	內外裝修-照明		簡易燈泡座，無燈罩		
F 崗哨	I	009	開關	二樓室內門邊	機電系統		卡其色雙開關		
F 崗哨	O	001	滅火器(7個)	東側地上	消防及預防系統				
F 崗哨	O	002	崗哨用燈	東側地上	內外裝修-照明			尚屬完整	

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
F崗哨	O	003	崗哨用燈	東側地上	內外裝修-照明			燈泡及開口佚失	
F崗哨	O	004	崗哨用燈	東北側二樓屋簷下	內外裝修-照明			燈泡尚在，開口鏽蝕	
G崗哨	I	001	燈	崗哨 B 二樓室內	內外裝修-照明		簡易燈泡座，無燈罩		
G崗哨	I	002	雙開開關與插座	崗哨 B 二樓室內	機電系統		卡其色雙開關，下面有一個插座		
G崗哨	O	001	崗哨用燈	崗哨 B 二樓東南角	內外裝修-照明				
G崗哨	O	002	大型探照燈攝影機	崗哨 B 後方	電子監控系統			已垂落，有掉落風險	
A全區	O	001	鐵皮圍籬架(2段)	生活區室外浴廁	圍牆與圍籬		是原來鐵皮圍籬的架構，鐵皮圍籬將生活區西側警衛室廁所包圍	生鏽傾倒。	可參考2019照片紀錄。
A全區	O	002	鐵皮圍籬架(1段)	生活區西牆	圍牆與圍籬		是原來鐵皮圍籬的架構，鐵皮圍籬將生活區西側警衛室廁所包圍	生鏽傾倒。	
A全區	O	003	鐵皮圍籬架(3段)	東側邊界	圍牆與圍籬		是原來鐵皮圍籬的架構，鐵皮圍籬將生活區西側警衛室廁所包圍	生鏽。	
A全區	O	004	(不明)電箱	東側水塔旁	機電系統				

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
A全區	O	005	投射燈	東側水塔旁	內外裝修-照明		金屬製大投射燈		
A全區	O	006	玻璃瓶(2個)	生活區西側泥土地中	家具物件				
A全區	O	007	路燈	生活區西側	內外裝修-照明				
A全區	O	008	路燈	宿舍區東側	內外裝修-照明				
A全區	O	009	陶瓷磁子	工作區西牆犬走旁草皮上	機電系統				
A全區	O	010	(不明)鐵桿	生活區與工作區間草坪-北	不明			生鏽，鐵件上有孔洞	
A全區	O	011	(不明)鐵桿	生活區與工作區間草坪-南	不明			生鏽	
A全區	O	012	(不明)圍牆鐵件	生活區洗衣場圍牆東面-北	不明			生鏽腐蝕	
A全區	O	013	(不明)圍牆鐵件	生活區洗衣場圍牆東面-南	不明			生鏽腐蝕	

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
A全區	O	014	配電箱北	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室內	機電系統				
A全區	O	015	配電箱南	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室內	機電系統				
A全區	O	016	甕	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室旁	家具物件				
A全區	O	017	鐵件	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室旁	機電系統		疑似配電室中佚失之電箱		
A全區	O	018	陶瓷甕子	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室旁	機電系統				
A全區	O	019	電線桿	工作區與休養區之間草坪，戶外配電室旁	機電系統				
A全區	O	020	(不明)電池盒	工作區與休養區之間草坪，柏樹下	不明				
A全區	O	021	大型探照燈攝影機	前方草坪西北側圍牆邊	電子監控系統			傾倒	
A全區	O	022	路燈	前方草坪西側	內外裝修-照明			倒塌、鏽蝕	

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
A全區	O	023	調查局土地界碑	右前方樹林	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑	傾倒	
A全區	O	024	調查局土地界碑	右前方樹林	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑		
A全區	O	025	調查局土地界碑	右前方樹林	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑		
A全區	O	026	調查局土地界碑	基地東側邊界	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑		
A全區	O	027	調查局土地界碑	基地東側邊界	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑		
A全區	O	028	調查局土地界碑	宿舍區東側圍牆旁	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑	侵蝕嚴重	
A全區	O	029	調查局土地界碑	前方草坪西側	其他		石製，文字標示：調查局公地、土地界碑	傾倒	

二、安康接待室潛在文物盤點表 2-現況不明

建物編碼	建築內(I)外(O)	編碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀態	其他
D生活區	I	001	長型有照日光燈(目測6個)	生活區某間衛浴中	內外裝修-照明				2019 拍攝
D生活區	I	002	電扇、鐵件	生活區某間衛浴中	家具物件				2019 拍攝
D生活區	O	001	機動隊木箱	生活區西側戶外	家具物件		文字標示：機動隊 第一隊		2019 拍攝
D生活區	O	002	花盆(2個)	廚房外溝槽中	家具物件		一為白底藍紋、一為土色		2019 拍攝
B工作區	I	001	椅子	106 偵訊室中	家具物件		木製、黑色皮椅墊		2019 拍攝
B工作區	I	002	時鐘	117 備勤室中	家具物件		文字標示：Jesus、愛、我們愛是因為神先愛我們		2019 拍攝
B工作區	I	003	牆上鐵零件	108 監控室中	內外裝修				2019 拍攝
B工作區	I	004	農藥、消毒劑	115 旁男側	家具物件		文字標示：飛鼠牌煤油酚石鹼、全滅靈(美文松)		2019 拍攝
B工作區	I	005	1985年桌曆	房間119或120	家具物件		文字標示：華慶印刷有限公司、中華民國七十四年、恭賀新禧、1985 桌上週曆		2019 拍攝
C休養區	I	001	玻璃罐	儲藏室中鐵架上	家具物件		應為鑑識科用品		2019 拍攝

建物編碼	建築 內(I) 外(O)	編 碼	物件名稱	位置	類別	照片	特徵	狀 態	其他
A全區	O	001	電箱	戶外配電 室左間靠 外側電箱	機電系統				2019 拍攝
A全區	O	002	大型燈泡	工作區東 側草坪區 樹幹之間	內外裝修 -照明				2019 拍攝

三、人權館館藏安康接待室文物表

建物編碼	建築內(I)外(O)	登錄號	物件名稱	位置	類別	照片	藏品描述	取得方式、藏品來源	其他
B	I	20220060001	安康招待所電視監視系統說明圖	經考證原來位於房間108南面牆上，以圖釘釘於牆面	家具物件		本件為安康招待所電視監視系統說明圖，繪製項目有：主機、攝影鏡頭、電視機（自動選擇畫面、固定畫面）、錄影機、錄音機、監視器（辦公室畫面監看）。	取得方式：移撥 藏品來源：高俊宏/法務部調查局	
B	I	20220120001	安康接待室鑰匙盤	於工作區室內被發現，擱置於地上	家具物件		安康接待室所使用之鑰匙盤，這是一塊壓克力板上橫豎畫上隔線，紅色壓克力炭註著101-315的房號的一片鑰匙盤。盤上釘有掛鉤吊掛著房間的鑰匙，同時鑰匙串上皆附有房號牌。另外，除房間外還有如水塔等其它部位的鑰匙。	取得方式：移撥 藏品來源：法務部調查局	修復可參考2019照片紀錄，發現時有27串鑰匙，現存23串鑰匙。

